

STONEREEF

FR

EN

FRAISE CONIQUE

MODE D'EMPLOI / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1210 / 1211
service@stonereef.de



FR

Français

- Portez toujours des lunettes de protection pour le perçage et le fraisage.
- Utilisez les fraises coniques uniquement pour les matériaux appropriés.
- Assurez-vous que la pièce à usiner est bien fixée.
- Travaillez à faible vitesse pour éviter la surchauffe et les vibrations.
- Pour le travail du métal, utilisez impérativement de l'huile de coupe pour le refroidissement.
- Gardez les fraises propres et sèches – ne pas utiliser d'outils endommagés ou émoussés.
- Pour des résultats précis (métal/tôle d'acier), nous recommandons une perceuse à colonne.
- Travaillez toujours à faible vitesse pour le chanfreinage (la première vitesse de la visseuse sans fil suffit).
- Si le fraiseur vibre, la vitesse de rotation est trop élevée.

EN

English

- Always wear safety goggles when drilling or countersinking.
- Use the countersink bits only with suitable materials.
- Ensure that the workpiece is securely clamped.
- Operate at low speed to avoid overheating or chatter.
- When working with metal, always use cutting oil for cooling.
- Keep the bits clean and dry – do not use damaged or dull tools.
- For precise results in metal or sheet steel, we recommend using a drill press.
- Always operate at low RPM – the first gear on a cordless drill is usually sufficient.
- If the bit starts to chatter, the speed was too high.

FR	Accessoires	
↓	Qté.	Article
A	1	6,3mm
B	1	8,3mm
C	1	10,4mm
D	1	16,5mm
Également inclus dans le lot de 6 :		
E	2	12,4mm
F	2	20,5mm

EN	Included Items	
↓	pcs.	Item
A	1	6,3mm
B	1	8,3mm
C	1	10,4mm
D	1	16,5mm
Additionally included in the 6 Pcs-Set:		
E	2	12,4mm
F	2	20,5mm

1**Préparation**

-
- Fixer la pièce à usiner, vérifier le matériau, préparer l'huile de coupe si nécessaire.

2**Fraiser**

-
- Placer le fraiseur conique bien droit. Commencer à faible vitesse.
 - Veillez à exercer une pression régulière, mais sans incliner l'outil.

1**Preparation**

-
- Clamp the workpiece securely, check the material, and have cutting oil ready if needed.

2**Countersinking**

-
- Position the countersink bit straight. Start at low speed.
 - Apply steady pressure without tilting or forcing the tool.

3

Après utilisation

- Nettoyez soigneusement la fraise et rangez-la à l'abri.

3

After Usage

- Clean the countersink thoroughly and store it in a safe place.

- Nettoyez les fraises et rangez-les dans un endroit sec, dans un étui ou une boîte à outils, afin de protéger les tranchants.
- Éliminez les fraises endommagées ou très usées comme de la ferraille, conformément à la réglementation locale.

- Clean and store them in a dry place, ideally in a protective case, to preserve the cutting edges after usage.
- Dispose of damaged or heavily worn bits as scrap metal according to local regulations.

FR

Merci

Merci d'avoir choisi notre produit. Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous envoyer un message.

Nous sommes là pour vous :

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



Zone de service
Customer Area

www.stonereef.de/service