

STONEREEF

ES

EN

AVELLANADOR CÓNICO

INSTRUCCIONES / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1210 / 1211

service@stonereef.de



ES

Español

- Utiliza siempre gafas de protección al taladrar y avellanar.
- Utiliza el avellanador cónico exclusivamente para materiales adecuados.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté bien fijada.
- Trabaja a baja velocidad para evitar el sobrecalentamiento y las vibraciones.
- Cuando trabaje con metal, utilice siempre aceite de corte para refrigerar.
- Mantenga los avellanadores limpios y secos; no siga utilizando herramientas dañadas o desafiladas.
- Para obtener resultados precisos en metal o chapa de acero, recomendamos utilizar un taladro de mesa.
- Cuando avellane, trabaje siempre a baja velocidad; la primera marcha del atornillador inalámbrico es suficiente.
- Si la fresa comienza a vibrar, significa que la velocidad era demasiado alta.

EN

English

- Always wear safety goggles when drilling or countersinking.
- Use the countersink bits only with suitable materials.
- Ensure that the workpiece is securely clamped.
- Operate at low speed to avoid overheating or chatter.
- When working with metal, always use cutting oil for cooling.
- Keep the bits clean and dry – do not use damaged or dull tools.
- For precise results in metal or sheet steel, we recommend using a drill press.
- Always operate at low RPM – the first gear on a cordless drill is usually sufficient.
- If the bit starts to chatter, the speed was too high.

ES	Accesorios	
↓	Pcs.	Artículo
A	1	6,3mm
B	1	8,3mm
C	1	10,4mm
D	1	16,5mm
El juego de 6 piezas también incluye:		
E	2	12,4mm
F	2	20,5mm

EN	Included Items	
↓	pcs.	Item
A	1	6,3mm
B	1	8,3mm
C	1	10,4mm
D	1	16,5mm
Additionally included in the 6 Pcs-Set:		
E	2	12,4mm
F	2	20,5mm

1

Preparación

-
- Fija la pieza de trabajo, comprueba el material y, si es necesario, prepara aceite de corte.

2

Fresado

-
- Coloca la fresa cónica en posición recta. Comienza con una velocidad baja.
 - Aplique una presión uniforme, pero sin inclinar la herramienta.

1

Preparation

-
- Clamp the workpiece securely, check the material, and have cutting oil ready if needed.

2

Countersinking

-
- Position the countersink bit straight. Start at low speed.
 - Apply steady pressure without tilting or forcing the tool.

ES

Aplicación

3

Después del uso

- Limpie cuidadosamente la fresa y guárdela en un lugar protegido.

EN

Application

3

After Usage

- Clean the countersink thoroughly and store it in a safe place.

ES

Almacenamiento y eliminació

- Limpie las fresas y guárdelas en un lugar seco y en un estuche o caja de herramientas para proteger los filos.
- Deseche las fresas dañadas o muy desgastadas como chatarra, de acuerdo con la normativa local.

EN

Storage and Disposal

- Clean and store them in a dry place, ideally in a protective case, to preserve the cutting edges after usage.
- Dispose of damaged or heavily worn bits as scrap metal according to local regulations.

ES

Gracias

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Si tienes alguna pregunta sobre nuestros productos, no dudes en enviarnos un mensaje.

Estamos a tu disposición:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



Área de servicio
Customer Area

www.stonereef.de/service