

**STONE**REEF

DE

EN

# KEGELSENKER

ANLEITUNG / MANUAL

STONE REEF GmbH

Nelkenstr. 15  
85591 Vaterstetten  
Germany  
SR-1210 / 1211  
[service@stonereef.de](mailto:service@stonereef.de)



**DE** Deutsch

- Trage beim Bohren und Senken stets eine Schutzbrille.
- Nutze die Kegelsenker ausschließlich für geeignete Materialien.
- Achte darauf, dass das Werkstück sicher fixiert ist.
- arbeite mit niedriger Drehzahl, um Überhitzung und Rattern zu vermeiden.
- Nutze bei der Bearbeitung von Metall unbedingt Schneidöl zur Kühlung.
- Halte die Senker sauber und trocken – beschädigte oder stumpfe Werkzeuge nicht weiterverwenden.
- Für präzise Ergebnisse in Metall oder Stahlblech empfehlen wir eine Tischbohrmaschine.
- Beim Senken immer mit niedriger Drehzahl arbeiten – der erste Gang am Akkuschrauber genügt.
- Sobald der Senker zu ruckeln beginnt, war die Drehzahl zu hoch.

**EN**

## English

- Always wear safety goggles when drilling or countersinking.
- Use the countersink bits only with suitable materials.
- Ensure that the workpiece is securely clamped.
- Operate at low speed to avoid overheating or chatter.
- When working with metal, always use

cutting oil for cooling.

- Keep the bits clean and dry - do not use damaged or dull tools.
- For precise results in metal or sheet steel, we recommend using a drill press.
- Always operate at low RPM - the first gear on a cordless drill is usually sufficient.
- If the bit starts to chatter, the speed was too high.

<b>DE</b>	<b>Zubehör</b>		<b>EN</b>	<b>Included Items</b>	
	<b>↓ Stk.</b>	<b>Artikel</b>		<b>↓ pcs.</b>	<b>Item</b>
<b>A</b>	1	6,3mm	<b>A</b>	1	6,3mm
<b>B</b>	1	8,3mm	<b>B</b>	1	8,3mm
<b>C</b>	1	10,4mm	<b>C</b>	1	10,4mm
<b>D</b>	1	16,5mm	<b>D</b>	1	16,5mm
Zusätzlich im 6er-Set enthalten:			Additionally included in the 6 Pcs-Set:		
<b>E</b>	2	12,4mm	<b>E</b>	2	12,4mm
<b>F</b>	2	20,5mm	<b>F</b>	2	20,5mm

# 1

## Vorbereitung

- Werkstück fixieren, Material prüfen, ggf. Schneidöl bereitlegen.

# 2

## Senken

- Setze den Kegelsenker gerade an. Starte mit geringer Drehzahl.
- Achte auf gleichmäßigen Druck, aber ohne zu verkanten.

# 1

## Preparation

- Clamp the workpiece securely, check the material, and have cutting oil ready if needed.

# 2

## Countersinking

- Position the countersink bit straight. Start at low speed.
- Apply steady pressure without tilting or forcing the tool.

**3****Nach dem Einsatz**

- Reinige den Senker sorgfältig und lage-  
re ihn geschützt.

**3****After Usage**

- Clean the countersink thoroughly and  
store it in a safe place.

- Reinige die Senker und lagere sie tro-  
cken und in einem Etui oder Werkzeug-  
kasten, um die Schneiden zu schützen.
- Entsorge beschädigte oder stark abge-  
nutzte Senker als Altmetall gemäß den  
örtlichen Vorschriften.

- Clean and store them in a dry place, ide-  
ally in a protective case, to preserve the  
cutting edges after usage.
- Dispose of damaged or heavily worn  
bits as scrap metal according to local  
regulations.

DE

Danke

EN

Thank you

Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt entschieden hast. Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast, schreib uns gerne eine Nachricht.

Wir sind für dich da:

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

**service@stonereef.de**



**Servicebereich  
Customer Area**  
[www.stonereef.de/service](http://www.stonereef.de/service)