

STONEREEF

FR

EN

COURONNE DE FORAGE 68mm

M O D E D ' E M P L O I / M A N U A L

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1280 / 1281
service@stonereef.de



FR

Français

- Équipement de protection : Portez toujours un équipement de protection individuelle adapté, notamment.



- Compatibilité machine : Utiliser la couronne de forage exclusivement avec des perceuses SDS Plus à percussion de puissance suffisante.
- Vérification avant usage : Contrôlez la

couronne et le mandrin (dommages, fissures, usure). Ne jamais utiliser d'outil endommagé.

- Vérification du matériau : Assurez-vous de l'absence de conduites cachées (gaz, eau, électricité) avec un détecteur approprié.
- Installation : Insérez la couronne fermement et correctement dans le mandrin.
- Ne forcez pas : N'exercez pas de pression excessive. Laissez la machine et l'outil travailler. (La force excessive risque de causer une rupture ou une surcharge).

- Arrêt complet : Attendez l'arrêt total de l'outil avant de le toucher. (Risque de rotation ou de chaleur).
- Entretien : Nettoyez régulièrement (poussière, résidus) et rangez l'outil dans un endroit sec et protégé.



Convient aux marteaux perforateurs de 2 à 4 kg avec embrayage SDS-Plus.

Maçonnerie en brique et pierre naturelle.

Utilisez une perceuse d'une puissance minimale de 800 watts.

EN

English

- Wear Personal Protective Equipment: Always wear appropriate protective gear, especially:



- Use only with suitable machines: Use the core drill bit exclusively with SDS Plus-compatible rotary hammers with impact function. Ensure the machine has sufficient power for the intended application.
- Inspect before starting work: Check the core drill bit and the chuck for visible damage, cracks, or excessive wear. Never use damaged tools.
- Check the material: Make sure there are no hidden wires (electricity, gas, water) in the drilling area. Use appropriate line detectors before drilling.
- Insert the core drill bit correctly: Ensure the core drill bit is securely and firmly seated in the chuck. A loose fit can lead to loss of control or injury.
- Do not force the tool: Do not apply excessive pressure while drilling. Let the

machine and the core bit do the work. Too much force can cause tool breakage or overload the machine.

- Wait for a complete stop: Do not touch the core drill bit or the tool until it has come to a complete stop. The bit may still be rotating or hot after the machine is turned off.
- Clean and maintain regularly: After each use, remove dust and drilling debris from the core drill bit. Store the tool in a dry and protected place.



Compatible with rotary hammers weighing 2-4 kg with SDS-Plus chuck.

Masonry made of brick and natural stone.

Use a drill with a minimum power output of 800 watts.

1







Marquer et préparer

- Marquez la position de perçage souhaitée sur la surface. Pour les prises électriques, il est recommandé de tracer une croix au centre de la prise à titre d'orientation.
- Pour les prises électriques en particulier, veillez à ce que les perçages près du sol ne soient effectués qu'à une hauteur minimale de 30 centimètres au-dessus du sol.

1

Mark and preparation

- Mark the desired drilling position on the surface. For power outlets, it is recommended to draw a cross at the center of the outlet as a guide.
- Especially for wall sockets, note that drillings near the floor should only be carried out at a height of at least 30 centimeters (approximately 12 inches) above the ground.



2

Aligner

- Percez en exerçant une légère pression et en maintenant la machine bien droite.

3

Perçage

- Retirez régulièrement la poussière de perçage de la couronne de forage et effectuez le perçage conformément aux illustrations suivantes : **4 5 6**

2

Keep aligned straight

- Drill with light pressure and keep the machine straight.

3

Drilling

- Regularly remove the drilling dust that accumulates in the core drill bit and perform the drilling according to the following illustrations: **4 5 6**

FR**Utilisation**

- Une fois la profondeur souhaitée atteinte, retirez l'outil de perçage et nettoyez le trou de perçage pour éliminer la poussière restante. Les imprécisions peuvent être compensées à l'aide d'un matériau approprié, tel que du plâtre électrique.

EN**Application**

- Once the desired depth is reached, remove the core drill bit and clean the hole from any remaining dust. Any inaccuracies can be corrected with suitable material, such as plaster for electricians.

FR**Merci**

Merci d'avoir choisi notre produit. Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous envoyer un message.

Nous sommes là pour vous :

EN**Thank you**

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



Zone de service
Customer Area

www.stonereef.de/service